

## Osa mittauskeskuksista kaipaa uusintaa

Mittareita luettaessa ja etäluettavia mittalaitteita vaihdettaessa on löytynyt vanhoja, erittäin huonossa kunnossa olevia mittauskeskuksia. Pahimmissa tapauksissa mittauskeskuksen katto on vuotanut pitkään, ovi on repsottanut auki tai puuttunut kokonaan.

Sähkölaitteiston haltijalla on aina vastuu sähkölaitteensa turvallisuudesta, joten myös mittauskeskuksen sähkö- ja paloturvallisuudesta on huolehdittava. Mittauskeskukseen kertynyt pöly ja kuiva roska syttyvät herkästi.

Jos yläpuolella oleva kuvaus sopii pihapiirissä olevaan mittauskeskukseen, kehotamme mittauskeskuksen omistajaa ensitilassa ottamaan yhteyttä sähköurakoitsijaan mittauskeskuksen sähkö- ja paloturvallisuuden kuntoon saattamista varten.